ST. NIKLAUSSTRASSE 6 3425 KOPPIGEN

TELEFON 034 413 21 01

Einwohnergemeinde 3425 Koppigen Liegenschaft "Flury" Hauptstrasse 14 in 3425 Koppigen

Kostenschätzung Variante 1 / Restaurant und Laden

Grundlagen:

- Pläne best. Zustand der Liegenschaft
- Handskizzen Projekt vom Berichtsverfasser

Erwerb:

• Der Erwerb der Liegenschaft ist in der Kostenzusammenstellung nicht enthalten

- Massnahmen: Rückbauarbeiten Küche und Ladenlokal, Abbruch Fassade ehm. Backstube westseitig
 - Anpassungen der Raumeinteilung im Bereich ehemalige Backstube, Erweiterung westseitig sowie Vorbereitung Treppenhaus / Lift für eine spätere Erschliessung der Obergeschosse
 - Ersatz der Kücheneinrichtung und Buffetanlage an bestehendem Standort, Lager und Kühlbereiche in der ehemaligen Backstube. Zugang / Anlieferung Restaurant westseitig
 - Rückbauarbeiten Ladenlokal, Instandsetzung Boden- und Wandbeläge, Installationen sowie erstellen Lagerfläche und sep. WC-Anlage, Anlieferung Ladenlokal westseitig
 - · Restaurantmobiliar sowie Einbau Ladeneinrichtung sind nicht in den Kosten enthalten

Arbeitsgattung

KS-Summe Bemerkungen

0 Grundstück

Grobkostenschätzung +/- 20%

Grundstückerwerb

Erwerb Liegenschaft nicht enthalten

Total Grundstück

ca. Fr.

0.00

Vorbereitungsarbeiten

Grobkostenschätzung +/- 20%

Demontagen Abbrüche

Entsorgung Bauabfälle

Mobi-Toil

Elektroinstallationen

Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlage

Sanitäranlagen

Honorare

Räumungen

bei BKP 22 / 23

Keine Massnahmen enthalten

WC Anlage inkl. Reinigung

bei BKP 2

bei BKP 2

bei BKP 2

Anteil Honorare Vorbereitung

Total Vorbereitung

ca. Fr.

7'000.00

2 **Umbauten im Restaurant / Laden**

Grobkostenschätzung +/- 20%

21 Untergeschoss / nur teilweise unterkellert mit Lagerraum

Massnahmen: Keine Massnahmen

Annahme keine Massnahmen

Honorare

Zustand belassen Anteil Honorare UG

Total Untergeschoss ca. Fr.

0.00

Arbeitsgattung KS-Summe Bemerkungen

22 Erdgeschoss / Anlieferung Laden und Restaurant, Fassadenbereich West

Grobkostenschätzung +/- 20%

Massnahmen:

- Abbruch Holzvorbauten / Provisorium westseitig
- Abbruch und Abfangung bestehender Fassadenteil Backstube (Massiv)
- Neuerstellung Fassadenbereich, mit Erweiterung Bereich Restaurantküche
- Erstellen Zone für zukünftige Erschliessung OG (später Treppe/Aufzug)
- Neue WC-Anlage zu Laden
- Dämmung / Verlegeplatten über Decke EG, Laden / ehem. Backstube
- Erstellen Wämeverteilung (Backstube bisher unbeheizt)
- Innausbauarbeiten Boden / Wand- und Decken
- Inneneinrichtungen Türen / Schreinerarbeiten etc.

Rückbauarbeiten Holzbau

Abfangung Statik/Abruch Fassade Rückbauarbeiten Fassade West Rückbau Innenraum Backstube

Bodenplatte erweitern

Aussenwände

Decke in Holz über Erweiterung

Bedachungsarbeiten Spenglerarbeiten

Gerüstarbeiten Fassade West

Fenster Westfassade

Aussentüren

Aussendämmung Fassade West

Dämmung Decke

Innenwände Backstein neu Innenwände Leichtbau Elektroinstallationen

Beleuchtung

Heizungsinstallationen Sanitärinstallationen Unterlagsboden

Plattenarbeiten Böden im EG Plattenarbeiten Wände

Gipserarbeiten

Deckenverkleidungen in Gips

Innentüren in Holz allg. Schreinerarbeiten

Malerarbeiten Mobiliar Diverses Honorare Abbruch Holzvorbau west Statische Massnahmen / Prov.

Mauerwerk / Fenster / Installationen Boden, Wand und Deckenbeläge Bodenplatte West erweitern Neuaufbau Fassade West

Balkenlage / Dämmung / Verkldg.

Instandstellungen Instandstellungen

Für Arbeiten Erweiterung West

3 Fenster Westseitig
2 Aussentüren
Fassade Westseitig
Dämmung auf Decke OG
Zone Ausbau Treppenhaus

Neue Innenwände/WC -Anlage Laden

Neuinstallation Grundbeleuchtung Neue Wärmeverteilung Neue WC-Anlage zu Laden Bereich Erweiterung

Plattenbelag Fr. 50.-- / m2 unverlegt

Wandplatten WC-Anlage Grundputz und Abrieb

Leichtbauplatten und Spritzputz

3 Innentüren neu

Fenstersimse und Diverses

Anteil Anstriche EG

Keine Massnahmen enthalten

Annahme

Anteil Honorare im EG

Total Erdgeschoss ca. Fr. 225'000.00

23 Erdgeschoss Restaurant

Grobkostenschätzung +/- 20%

Massnahmen:

- Rückbau bestehende Küchen- und Buffeteinrichtung
- Rückbau Boden und Wandbeläge in Küche und gleichw. Ersatz
- Schützen bestehenden Bodenbelag im Gastraum (ca. 4-jährig)
- Abluftanlage im Gastraum reinigen
- Anpasung der san. Installationen an neue Küchen- und Buffeteinrichtung
- Erneuerung el. Installlationen im Küchenbereich, Anpassungen Gastraum ohne Änderung der Beleuchtung
- De- und Wiedermontage Heizkörper für Malerarbeiten
- Malerarbeiten im Gastraum und Küche

Schutzmassnahmen best. Bauteile Rückbau Kücheneinrichtung

Rückbau Buffetanlage

Rückbau Plattenbeläge Küche Instandstellung Untergrund

Baumeisterarbeiten Küche Elektroinstallationen Küche Elektroinstallationen Gastraum

Beleuchtung Küche Beleuchtung Gastraum Heizungsinstallationen Lüftungsanlagen

Sanitärinstallationen Küche / Buffel Sanitärinstallationen WC-Anlage Anpassungen best. Deckenverkldg

Gipserarbeiten Küche
Gipserarbeiten Gastraum
Abschlussfront Küche / Buffet
Plattenarbeiten Boden Küche
Plattenarbeiten Wände Küche
Schmutzschleuse Eingang
Malerarbeiten Küche
Malerarbeiten Gastraum

Baureinigung Diverses und Reserve

Honorare

Abdeckarbeiten best. Bodenbalag

Ausbau und Entsorgung Ausbau und Entsorgung

Wand- und Bodenplatten abbrechen

Waände / Böden Küche

Annahmebetrag / Spitzarbeiten Umbauarbeiten Küche und Buffet Anpassungen bestehender Installlation

Neuinstallation Küche Keine Massnahmen enthalten De- und Wiedermontage Heizkörper Reinigung der Lüftung im Restaurant Annahmebetrag Sanitäre Installationen Annamebetrag Instandsetzungen Annahmebetrag im Gastraum

Decke Küche Kleinflächen

Ersatz Front mit Pendeltüre Plattenbelag Fr. 50.--/m2 unverlegt Plattenbelag Fr. 50.--/m2 unverlegt Schmutzschleuse Eingang ersetzen Decke und Türen, u. Abstellraum Wände und Fenster u. Heizkörper

Annahmebetrag Annahmebetrag

Anteil Honorar Restaurant

Total EG Restaurant

ca. Fr. 150'000.00

24 Erdgeschoss Ladenlokal

Grobkostenschätzung +/- 20%

Massnahmen:

- · Rückbau der bestehenden Ladeneinrichtung
- Einfacher Umbau des Ladenlokales, neue Wand- und Bodenbeläge
- Erstellen Lagerraum und sep. WC-Anlage in Kostenstelle 22 enthalten
- · Schliessen des offenen Durchganges zum Restaurant
- Anpassungen an Elektroinstallationen
- Malerarbeiten an Wänden, decken und Ausbauteilen

Rückbauarbeiten Ladeneinrichtung Abbruch Wandverkleidungen Entfernen Plattenbeläge Trennwand gegen Restaurant

Wandverkleidungen

Anpassungen best. Deckenverkldg

Eingangstüre Laden Elektroinstallationen Beleuchtung

Heizungsinstallationen San. Installationen Gipserarbeiten

Schiebetüre zu Rückraum

Schliessanlagen Plattenarbeiten Schmutzschleuse Malerarbeiten Baureinigung

Diverses und Reserve

Honorare

Verkaufstheke und Regale

Entfernen best. Wandverkleidungen

Abbruch best. Plattenbeläge Erstellen Wand in Leichtbau Aufdoppelung Gipsplatten

Annahmebetrag Revision Schiebetüre

Anpassungen HV und UV / Annahme Bestehend / Ausbau durch Betreiber De- und Wiedermontage Konvektoren

Keine Massnahmen enthalten

Abrieb auf Fermacell Neue Schiebetüre in Holz Ersetzen und Anpassen

Plattenbelag Fr. 70.- / m2 unverlegt

Schmutzschleuse neu

Decken / Wände / Ausbauteile / Konv.

Annahmebetrag Anteil Annahmebetrag

Anteil Honorar Ladenlokal

Total EG Ladenlokal

ca. Fr.

55'000.00

25 Fassade / Dach zu Laden und Restaurant

Grobkostenschätzung +/- 20%

Massnahmen:

- Reparaturen Dach und Fassadenschalung
- Instandstellung Fenster und Türen, ohne Ersatz
- Malerarbeiten Fenster und Türen sowie Verputz und Fassadenschalung

Punktuelle Gerüstungen

Reparaturen / Dachkontrolle

Keine Massnahmen enthalten

Keine Massnahmen enthalten

Keine Massnahmen enthalten

Malerarbeiten Fenster / Türen Verputz und Fassadenschalung EG

Annahme keine Massnahmen

Anteil Honorare Fassade / Dächer

Annahmebetrag

Instandstellungen / Reparaturen

Reparaturen an Fassadenschalung

Instandstell. Dichtungen / Beschläge

Zu Aussentüren ersetzen / Anpassen

Gerüstarbeiten Instandstellung Dach Instandstellungen Fassade Instandstellungen Fenster Beschattungseinrichtungen

Haustüren Schliessanlage

Dämmung über EG / Betondecke

Spenglerarbeiten Malerarbeiten

Elektroinstallationen Diverses und Reserve

Honorare

Total Fassade / Dächer

ca. Fr.

40'000.00

Total Umbauten best. Geb. ca. Fr. 470'000.00

3 Betriebseinrichtungen

Grobkostenschätzung +/- 20%

Massnahmen:

- Einrichtung neue Küchen- u. Buffetanlage, Budgetbetrag gem. Küchenbauer für einfache Restaurantanlage / Café
- Kühl- und Lagereinrichtungen für einfach. Betrieb, Budget gem. Küchenbauer
 Abluftanlage für Küchenbereich, Budgetbetrag gem. Küchenbauer. Da die bestehende Anlage älter als 25 Jahre ist wird der Ersatz empfohlen.

Kücheneinrichtung Buffetanlage

Lager und Kühleinrichtung Lüftungsanlagen

Diverses und Reserve

Honorare

Kücheneinrichtung einfacher Standard

Neue Buffetanlage

Kühl- und Lagerreinrichtungen Ersatz der Abluftanlage Küche

Annahmebetrag Anteil Honorare

Total Betriebseinrichtung ca. Fr. 450'000.00

4 Umgebungsarbeiten

Grobkostenschätzung +/- 20%

Umgebungsarbeiten

Werkleitungen (Wasser/El./Tel.)

Diverses und Reserve

Honorare

Anpassungen Zugang West, Anlieferung

Anpassungen Gartenrestaurant Bestehend, keine Massnahmen

Annahmebetrag

Anteil Honorare Umgebung

Total Umgebung ca. Fr. 15'000.00

Arbeitsgattung KS-Summe Bemerkungen

5 Baunebenkosten

Grobkostenschätzung +/- 20%

Baubewilligung Anschlussgebühren Vervielfältigungen, Plankopien Bauzeit- und spez. Versicherung Baukreditzinsen, Bankspesen Annahme, Baubewilligung erforderlich Erhöhung BW-Werte Küche / WC-Anlage Plankopien, etc.

Geb. Versicherung für Bau, keine Massn. Bauzinse während Bauphase bauseits

Total Baunebenkosten

ca. Fr. 8'000.00

9 Mobiliar

Grobkostenschätzung +/- 20%

Mobiliar Restaurant Mobiliar / Ladeneinrichtung Durch den Betreiber zu stellen Durch den Betreiber zu stellen

Total Mobiliar ca. Fr. 0.00

Zusammenstellung der Hauptgruppen

	0 1 0	• •	
0	Grundstück	ca. Fr.	0.00
1	Vorbereitungsarbeiten	ca. Fr.	7'000.00
2	Gebäude	ca. Fr.	470'000.00
3	Betriebseinrichtungen	ca. Fr.	450'000.00
4	Umgebung	ca. Fr.	15'000.00
5	Baunebenkosten	ca. Fr.	8'000.00
9	Mobiliar	ca. Fr.	0.00
Total Anlagekosten		ca. Fr.	950'000.00